

Bedienungsanleitung Elektrisches Batik-Kännchen

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf unseres **Elektrischen Batik-Kännchens**.

Bitte schließen Sie das Gerät an die Steckdose (230 V) an.

Mit geringem Stromverbrauch (ca. 22 W) bringt es das Wachs in ca. 3 Minuten zum Schmelzen.

Mit dem **Elektrischen Batik-Kännchen** malen Sie mit flüssigem Wachs auf Stoff.

Das Wachs fließt durch die Öffnung des Batik-Kännchens und je nach Wunsch entstehen durch Ihre Handbewegung Tropfen-, Linien- und Flächenmuster.

Wird der Stoff anschließend in die Farbe getaucht, nehmen die gewachsenen Stellen keine Farbe an. Das Batikmuster ist geschaffen.

Selbstverständlich kann das Wachsen und Färben nach Ihren individuellen Wünschen mit einer zweiten und dritten Farbe wiederholt werden.

Und so werden Sie zum Batik- Designer Ihrer eigenen Ideen:

:

Bitte besorgen Sie sich ungefärbten hellen Stoff (Baumwolle, Batist, Leinen, Reinseide o. ä.) Der Stoff muss ohne Appretur sein. Ist dies nicht der Fall, muss der Stoff vorher ausgekocht werden.

Den vorbereiteten Stoff spannen Sie entweder über einen Bilder- oder Stickrahmen oder Sie legen ihn auf Pergamentpapier.

Nun lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf.

Mit einem weichen Kohle- oder Bleistift zeichnen Sie das Motiv vor.

Nachdem das Wachs in dem Elektrischen Batik-Kännchen geschmolzen ist, neigen Sie das Batik-Kännchen so, dass das Wachs heraustropfen kann.

Zeichnen Sie damit das vorgezeichnete Muster auf dem Stoff nach und decken Sie damit die Fläche ab, die farbfrei bleiben soll.

Wenn nötig, können Sie zusätzlich mit dem Pinsel arbeiten.

Bitte vergessen Sie nicht, nach dem Wachsen den Stecker Ihres Elektrischen Batik-Kännchens aus der Steckdose zu ziehen!

Das Färben des Stoffes nehmen Sie bitte nach genauer Anweisung auf der Farb-Verpackung vor.

Bitte fangen Sie mit dem Färben der hellsten Farbe an.

Nach gründlichem Ausspülen wird der Stoff getrocknet.

Nach der letzten Färbung wird das Wachs - indem Sie eine Schutzunterlage gegen das Abfärben benutzen - zwischen Löschpapier, Zeitung o. ä. ausgebügelt.

Ihr Werk kann begutachtet werden!